



MILWAUKEE

Panne orientable 3 positions : 0°, 45°, 90°

chauffage ultrarapide : en 20 à 30 secondes il est à 400°C

panne de fer interchangeable sans outil

led bicolore de sécurité : vert clignotant = en chauffe, vert fixe = prêt 204 à 400°C,

rouge fixe = éteint mais pointe chaude

température régulée pour des travaux plus précis

livré en carton

sans batterie, ni chargeur.

Référence		Prix HT
10523852	FER A SOUDER 12V 400°C M12 SI-0	-